

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 15000014

Волгоградская область
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«03» 09 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Ленинский, с. СТЕПНОЕ, ул. КОЛХОЗНАЯ, д. 2
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 1,2 этажей, 921,5 кв.м
- часть здания _ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: нет
1.4. Год постройки здания 1975; последнего капитального ремонта 1975
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2014, капитального
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное образовательное учреждение "Степновская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Волгоградской области, МКОУ "Степновская СОШ"
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ленинский, с. СТЕПНОЕ, ул. КОЛХОЗНАЯ, д. 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности образование, виды оказываемых услуг образовательные, форма оказания услуг: на объекте, дому, посещаемость 100 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500 м
3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МЧН <i>в том числе инвалиды.</i>	
2	передвижающиеся на колясках-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительные поправки, оборудование, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (только приближенная доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД-К,О,С; ДУ-У,Г;
2	Вход (входы) в здание	ВНД-К,О,С; ДУ-У,Г;
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-К,О; ДУ-С,Г,У;
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-К,О,У; ВНД-Г,С;
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - Указывается: ПП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД временно недоступен для К,О,С; доступен условно для Г,У;

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	устранение дефектов дорожного / тротуарного покрытия; установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины калитки (при наличии);
2	Вход (входы) в здание	установка противоскользкого покрытия;

		<p>установка навеса (козырька) от осадков;</p> <p>установка тактильных пиктограмм;</p> <p>установка тактильных указателей направления движения;</p> <p>устранение порогов;</p> <p>расширение дверного проема (дорма не менее 0,9 м.);</p> <p>установка кнопки вызова;</p> <p>увеличение разворотной площади при въезде на пандус;</p> <p>нанесение контрастной маркировки на ступени;</p> <p>установки / переоборудование перил;</p> <p>установка / переоборудование пандуса;</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>устранение порогов;</p> <p>установка направляющей тактильной плитки (на полу);</p> <p>установка тактильных схем;</p> <p>установка тактильных пиктограмм;</p> <p>нанесение контрастной маркировки на ступени;</p> <p>установка / переоборудование перил;</p> <p>приобретение переносного пандуса;</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>установка тактильных схем;</p> <p>установка тактильных пиктограмм;</p> <p>увеличение ширины дверных проемов;</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>установка кнопки вызова;</p> <p>установка крючков (для костылей, одежды и т.д.);</p> <p>установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла;</p> <p>расширение дверного проема;</p> <p>установка тактильных пиктограмм;</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<p>Оборудовать объект кнопками вызова;</p> <p>Установка тактильного обозначения (табличек, схем, пиктограмм)</p>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	<p>установка противоскользящего покрытия;</p> <p>установка навеса (козырька) от осадков;</p> <p>установка крючков (для костылей, одежды и т.д.);</p> <p>установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла;</p> <p>расширение дверного проема;</p>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входы (выходы) в здание | на 2 л. |
| 3. Пути движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 31 л.

Пояснительные планы, паспорт БТИ на 3 л.

Другие (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии
(руководитель рабочей группы)

Директор ГКУ ЦСЗН по Ленинскому району

И.Б. Сапункова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Начальник образования Администрации
Ленинского муниципального районаТ.В. Байгарипа

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы

Главный специалист отдела архитектуры
и градостроительстваН.В. Карабицкая

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Ведущий специалист отдела экономики
Администрации Ленинского муниципального
районаО.А. Новоморенко

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидовПредседатель Ленинского районного
Совета ветеранов войны и труда и общества
инвалидовТ.Я. Малайкина

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Согласовано:
Руководитель учреждения
(организации)

Директор ГКУ ЦСЗН по Ленинскому району

И.Б. Сапункова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 09 » 09 20 14 г. (протокол

№ 11)

Комиссией Администрации Ленинского муниципального района по координации
деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Степновская средняя общеобразовательная школа" Лепинского района Волгодонской области, Ленинский, с. СТЕПНОВО, ул. КОЛХОЗНАЯ, д. 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		№ п/п	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (исходы) на территорию	есть	2	3	ВИД	К.О.С.Г.У	не доступно применение краткосрочной калочки, отсутствует информационное и тактильное обозначение	увеличение ширины калочки (при наличии); устранение вратушек; установка тактильных указателей направление движения;
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3	4	ДУ	К.О.С.Г.У	отсутствует информационное и тактильное обозначение	устранение дефектов дорожного / троттуарного покрытия; установка тактильных указателей направление движения;

							неровности твердости покрытия	
1.3	Лестница (наружная)							
1.4	Пандус (наружный)							
1.5	Автостоянка и парковка							
	ОБЩИЕ требования к зоне	ст 6	1.2	1	ВНД ДУ	К,О,С; У,Г;	Осуществляет информационное и тактильное обозначение неровности твердого покрытия, не допустимы применение обрастающей калочки	устранение дефектов дорожных / транспортных покрытий; установка тактильных указателей направление движения; увеличение ширины калочки (при наличии); устранение вершинки;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (см. работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ па и листе	№ фото	

Территория прилегающая к зданию (участок)	ВПД-К, О, С; ДУ, У, Л;	1	1, 2, 3	устранение дефектов порождённого / предотвращено покрытием; установка тактильных указателей направления движения; увеличение ширины калитки (при наличии); устранение поручни;
---	---------------------------	---	---------	---

• - указываются: ДП-П - доступность пешеходов, ДП-М, К, О, С, Л, У) - доступность пешеходов и инвалидов (указань, категория инвалидов); ДУ - доступная разводка; ВПД - индивидуально
 + - указываются виды работ по каждой зоне

Комментарий к заключению:

Приложение 2
к Акту обследующая ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 15000014
от «23» 09 2014 г.

1 Результаты обследования:
2. Входы (входы) в здание

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Станюковский средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Волгоградский области, Ленинский, с. СТЕПНОЕ, ул. КОЛХОЗНАЯ, д. 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	Надпись элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
		№ п/п	№ п/п	№ фото			
2.1	Местница (наружная)	есть	4	5	ВНД ДУ О.С. У.Г.	Содержание Здание для инвалидов (калостория)	Содержание Отсутствует тактильное контрастное обозначение поручней, дефекты покрытия ступеней Выполнение работ панельные кон тактные маркировки на ступени; выравнивание поверхности ступеней; установка поручней;
2.2	Пантус (наружный)	есть	5	6	ВНД К.О	Содержание соответствует	установка противоскользящего покрытия; установка навеса (козырька) от осадков; установка кнопки вызова; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса; увеличение разворотной площадки при въезде на пандус;

					Бюджетная дополнительность (млн руб.)			
2.3	Входные плоты (перед дверью)	ест b	6	6.1	ДУ	К.О.С	искрытости твёрдого покрытия плотности	устранение неровности поверхности плотности;
2.4	Дверь (дверная)	ест b	7	8,1 0	ДУ РВД	О.С.Г.У. К.	Дверное полотно R,8м (копалто иметь ширину не менее 0,9м и отсутствует контрастное обозначение	устранение неровностей; установка клинки дверки; расширение дверного проёма (сверху не менее 0,9 м.); устройство контрастного обозначения;
2.5	Табур	ест b	8	9	ДУ	О.Г.У.С.К	Отсутствует тактильные обозначения	установка тактильных указателей направления движения;
	ОБЩИЕ требования к зоне	ест b	4,5 6, 7,8	5- 10	РВД ДУ	К.О.С У.Г.	исключит тактильное и контрастное обозначение дверички, дефекты покрытия ступеней, не соответствие т нормам паннус, узкое	установка противоскользящего покрытия; установка нагуса (козырька) от осадков; установка тактильных указателей; установка тактильных указателей направления движения; устранение порогов; расширение дверного проёма (нормы не менее 0,9 м.); установка клинки дверки; уменьшение разветренной площади при входе на пандус; нанесение контрастной маркировки на

				дверное подотно.	ступени, установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;
--	--	--	--	---------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности ^{*)} (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ^{**)} к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД-К, О, С; ДУ Г, У	4, 5, 6, 7, 8	5-10	установка противоскользящего покрытия, установка пандуса (козырька) от осадков; установка тактильных индикаторов; установка тактильных указателей направления движения; устранение порогов; расширение дверного проема (норма не менее 0,9 м.); установка кнопки вызова; увеличение возвратной нагрузки при входе на пандус; пандус не контрастной маркировки на ступени; установка / переоборудование перил; установка / переоборудование пандуса;

* - условные обозначения: ДН-В - доступно планируемому везм, ДН-И, К, О, С, Г, У) - доступно планируемому везм, ДН-В - доступно планируемому везм, ДН-И, К, О, С, Г, У;

У) - доступно фактически обследованному везм, категория инвалидности: ДУ - доступно, У - недоступно.

**) - указаны виды работ на каждой зоне

Комментарий к заключению:

Продолжение 3
к Акту обследования ОСИ к договору доустройства ОСИ

№ 15000014

от « 08 » _____ 20 14 г.

1 Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения воздуха (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Степноевская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Волгоградской области, Ленинский, с. СТЕПНОЕ, ул. КОЛХОЗНИЦА Д. 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Найденные элементы			Выявленные нарушения и замечания	Значимость инвентаризации (категория)	Содержание	Работы по адаптации объектов
		этаж./чл.э	в кв. м	от ф.м				
3.1	Коридор (необходимость, зона омовения, галерея, балкон)	есть	9,10	11, 12, 13, 14, 15	ДУ	К.О.Г.У	отсутствует информационные и тактильные обозначения оборудования	устранение порочных: установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; установка направляющей тактильной линии (на полу);
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15	12	ДУ ВНД	1.У; С.О.	отсутствие тактильного и контрастного обозначения, лонгтенсельных дорожек	установка тактильных ленточных указателей / Перемоброудование перил; написание контрастной маркировки на ступенях;
3.3	Ландуз (внутри здания)							

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	сст ь	11	14	ДУ ВНД	О,С,Г,У; К.	узкие дверные проемы, отсутствие информации ное обозначения	устранение порогов; установка информационного и контрастного обозначения двери;
3.5	Дверь	сст ь	12	21, 22	ДУ ВНД	О,Г,У; К,С.	Отсутствие тактильное обозначения, пандуса, поручней	устранение порогов; установка тактильных пиктограмм; установка / переоборудование перил; приобретение переносного пандуса; нанесение контрастной маркировки на ступени;
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	сст ь	9,1 0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5	9,1 0,1 1,1 2,1 3,1 4,1 5	ДУ ВНД	К,О,Г,У; С	Отсутствие тактильных и контрастного обозначения, дополнительных поручней, узкие дверные проемы.	устранение порогов; установка направляющей тактильной плиты (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка / переоборудование перил; приобретение переносного пандуса;
	ОБЩИЕ требования к зоне	сст ь						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	9,10,11,12,15	11,12,13,14,15,22,21	устранение порогов; установка направляющей тактильной плитки (на полу); установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; нанесение контрастной маркировки на ступени; установка / переоборудование перил; привыкание переносного пандуса;
--	----	---------------	----------------------	---

У - установка; ДНУ - доступ по высоте всего; ДН - Д, К, О, С, Г, У1 - доступ по высоте частично; Ф - доступ по высоте всего; ДН-Н (К, О, С, Г, У) - доступ по высоте всего; ДН-Н (К, О, С, Г, У) - доступ по высоте частично и частично (указан); ДУ - доступ по высоте; ВД - недоступно; ст - указывается в виде работ по каждой ступени

Компен гарий к заключению:

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого поселения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Лешинского района Волгаградской области, Лешинский, с. СТЕПНОЕ, ул. КОЛХОЗНАЯ, д. 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Палатки элемента		Выявленные нарушения и замечания	Содержание	Работы по адаптации объектов
		№ п/п, № ст.	№ п/п, № ст.			
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ст. 13	ст. 20	Значимы для инвалида (категория)	отсутствует информация иное и тактильное обозначение	Виды работ установка тактильных пиктограмм; увеличение ширины дверных проемов;
4.2	Зальная форма обслуживания	ст. 6	ст. 23	ДУ	Отсутствует информация иное и тактильное обозначение	установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; увеличение ширины дверных проемов;
4.3	Прилавочная форма обслуживания					

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту Кабина											
4.5	Индивидуального обслуживания											
	ОБЩИЕ требования к зоне	ост ь	13, 14	20, 23	ДУ	О.С.Г.У	отсутствует информацию внос тактильное обозначение улицы дверные просьбы	установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; увеличение ширины дверных проемов;				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования обслуживания ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вкл работы)**
		№ па- шпаче	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	13,14	20,23	установка тактильных схем; установка тактильных пиктограмм; увеличение ширины дверных проемов;

* - указывается ДП-В - доступно полностью; ДП-Г (К, О, С, Т, У) - доступно полностью (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно частично (указать категорию инвалидов); ДН - недоступно полностью (указать категорию инвалидов); ДУ - доступное условно; ДНД - недоступно

Комментарий к замечанию:

I Результаты акты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (цели его посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
	№ на плане	№ фото	Содержание	Элементы для анализа (категория)	
Место приложения труда					Виды работ
II Закрепление по зоне:					
Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)		Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
	№ на плане	№ фото	№ на плане	№ фото	

* - условное обозначение: ДП-1 - доступ по пешеходной дорожке, ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступ по полностью оборудованной (указаны категория (список уровней), ДП-В - доступ по эскалатору, ДП-П (К, О, С, Г, У).

У) - доступ по лестнице оборудованной (указать вид ограждения: ДУ - доступ по указателю, ДУ - доступ по указателю).

** - указывается вид работ по каждой зоне.

Комментарий к акту обследования:

Приложение 4(III)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 0000014
от 09.09.2014 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилье помещений

Наименование функционального планировочного элемента	Наименование элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
	№ п/п	№ фото		
Жилые помещения			Значимо для инвалидов (категория)	Виды работ
			Содержание	

II Заключение по зоне:

Наименование с группировочной функциональной зоной	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* Указатели: ДП - доступно полностью всем; ДП-У - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-У - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ПИУ - недоступно
** - указывается вид работ по каждой зоне

Комментарий к мак.ночишо:

1 Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Степновская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Волгоградской области, Ленинский, с. СТЕПНОЕ, ул. КОЛХОЗНАЯ, д. 2

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		с/б	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимая для инвалида (категория)	Виды работ
5.1	Туалетная комната	сст	7	1 ДУ 8 ВНД	Содержание	отсутствует	установка тактильных пиктограмм; установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; установка крючков (для костюлей, одежды и т.д.); установка кнопки вызова; расширение дверного проема;
5.2	Душевая ванная комната	сст	6	1 ВНД 9, 1 ДУ	Значимая для инвалида (категория)	Отсутствуют поручни, узкие дверные проемы	установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у санузла; расширение дверного проема;
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	сст	8	2 ВНД 4 ДУ	Содержание	узкие дверные проемы, отсутствует тактильные обозначение	установка тактильных пиктограмм; установка крючков (для костюлей, одежды и т.д.); расширение дверного проема;

					крючки для костылей	
ОБЩИЕ требования к зоне	ст 6,7	ДУ ВПД	1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 4	С,Г,У; К,О.	Отсутствуют шформатном нос и тактильное обозначение, узкие дверные премы	установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у сапула; расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм;

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСП)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ па инше	№ фото	
Святыарпо-гтв венгтесдне помещенша	ВПД, К, О; ДУ - С, Г, У;	6 7	16, 17, 18, 19, 24	установка кнопки вызова; установка крючков (для костылей, одежды и т.д.); установка опорных (в т.ч. откидных) поручней у сапула; расширение дверного проема; установка тактильных пиктограмм;

* - указывается: ДПВ - доступное полностью всем; ДПН (К, О, С, Г, У) - доступное полностью для инвалидов (указать категорию инвалидности); ДПВ - доступное полностью всем; ДПН (К, О, С, Г, У) - доступное частично для инвалидов (указать категорию инвалидности); ДУ - доступно условно; ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно.

Комментарий к заключению:

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 15000014
от «22» 08 2014 г.

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Степновская средняя общеобразовательная школа" Ленинского района Волгоградской области, Ленинский, с. СТЕПНОВО, ул. КОЛХОЗНАЯ, д. 2
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Знакомо для инвалидов (категория)	
6.1	Визуальные средства	есть	16		ДУ		Работы по адаптации объектов Виды работ
6.2	Акустические средства	нет					Отсутствует тревожная кнопка вызова (на входе и в туалете) Оборудовать объект кнопками вызова;
6.3	Тактильные средства	нет					Отсутствует тактильные обозначение Установка тактильного обозначения (табличек, схем, пиктограмм)

ОБЪЕКТ нахождения в зоне	ДУ ВНД	К,О,У; С,Г	Отсутствует трекеры знаки вывода выхода и в туалете), тактичные обозначения	Оборудовать объект кнопками вызова; Установка тактичного обозначения (табличка, схем, пиктограмм)
--------------------------------	-----------	---------------	---	---

Ц Заключенные по зонам:

Наименование структурно-функциональной зоны	Составные документи* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по организации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-К,О,У; ВНД-Г,С;	16	№150000140601	Оборудовать объект кнопками вызова; Установка тактичного обозначения (табличка, схем, пиктограмм)

* - указываются ДП-В - документация зона; ДП-И (Е, О, С, Г, У) - документация материалы для сборки (указать категорию и плановый); ДП-В - документация все; ДП-И (Е, О, С, Г, У) - документация материалы для сборки (указать категорию и плановый); ДП-В - документация все; ДП-И (Е, О, С, Г, У) - документация материалы для сборки (указать категорию и плановый);

У) - документация материалы для сборки (указать категорию и плановый); ДП - документация материалы для сборки (указать категорию и плановый); ДП-И (Е, О, С, Г, У) - документация материалы для сборки (указать категорию и плановый);

+ - указываются материалы работы по каждой зоне

Комментарий к заключению: